

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการซ่อมแซมศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โชนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่โซนที่ 1 ถึงโซนที่ 5

ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 255,300.- บาท
2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยใช้ราคาคำนวณจากราคางานก่อสร้าง อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 255,300.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.บี.เอ็น.เทรดดิ้ง เลขที่ 1370 ซอยมิตรภาพ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 - 4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหา 2013 กรู๊ป เลขที่ 25/43 ซอยมิตรภาพ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 - 4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะนะวัตรเอ็นจิเนียริง เลขที่ 423 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (3300100494333)
 - 5.2 นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกรวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (3300101549255)
 - 5.3 นายอนุชิต พิมพ์ปฐุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (1301500026668)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกรวด)


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชิต พิมพ์ปฐุ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อนุมัติ



(นายกิตติ เขาวนพี)

ราคากลางงาน

โครงการซ่อมแซมศูนย์วิทยาศาสตร์ 14 โชนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่โซนที่ 1 ถึงโซนที่ 5
ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	ราคารวม
โซนที่ 1	ซ่อมแซมโซนที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต				
	1.1 เปลี่ยนเส้นพลาสติก ABS	ชุด	1	1,800.-	1,800.-
	1.2 ปุ่มกดเริ่มการทำงาน	ตัว	3	800.-	2,400.-
	1.3 ฮาร์ดดิสก์	ตัว	3	4,500.-	13,500.-
	1.4 ลงโปรแกรมใหม่	ตัว	3	1,300.-	3,900.-
	1.5 เปลี่ยนกล้อง USB Microscope 3.0 M	ชุด	2	10,500.-	21,000.-
	1.6 ค่าแรงตรวจเช็คซ่อม	งาน	1	4,000.-	4,000.-
	รวมโซนที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น				46,600.-
โซนที่ 2	ซ่อมแซมโซนที่ 2 โชนร่างกายของเรา				
	2.1 เปลี่ยนปั้มน้ำอิเล็กทรอนิกส์	ตัว	2	3,300.-	6,600.-
	2.2 เปลี่ยนจอแสดงผล ขนาด 23 นิ้ว	จอ	2	8,900.-	17,800.-
	2.3 เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์	ตัว	2	4,500.-	9,000.-
	2.4 เปลี่ยนเซ็นเซอร์	ตัว	1	2,800.-	2,800.-
	2.5 เปลี่ยนสวิทช์ปุ่มกดแบบ 2 แทร็ค	ตัว	1	800.-	800.-
	2.6 ค่าแรงตรวจเช็คซ่อม	งาน	1	5,000.-	5,000.-
	รวมโซนที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น				42,000.-
โซนที่ 3	ซ่อมแซมโซนที่ 3 โชนมารู้จักพืชกันเถอะ				
	3.1 เปลี่ยนสายอแดปเตอร์	ชุด	1	1,500.-	1,500.-
	3.2 เปลี่ยนสแต็ปปีงมอเตอร์	ชุด	2	3,500.-	7,000.-
	3.3 เปลี่ยนบอร์ดคอนโทรลเลอร์	ชุด	2	3,400.-	6,800.-
	3.4 เปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลาย	ตัว	1	2,200.-	2,200.-
	3.5 เปลี่ยนสวิทช์ปุ่มกดแบบ 2 แทร็ค	ตัว	1	800.-	800.-
	3.6 เปลี่ยนปั้มน้ำอิเล็กทรอนิกส์	ตัว	2	3,300.-	6,600.-
	3.7 เปลี่ยนกล้อง USB Microscope 3.0 M	ตัว	2	10,500.-	21,000.-
	3.8 ค่าแรงตรวจเช็คซ่อม	งาน	1	4,000.-	4,000.-
	รวมโซนที่ 3 เป็นเงินทั้งสิ้น				49,900.-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกรวด)

ตำแหน่ง-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชิต พิมพ์ปัฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(ตารางต่อ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	หน่วยละ	ราคารวม
โซนที่ 4	ซ่อมแซมโซนที่ 4 โซนสัตว์โลกของเรา				
	4.1 เปลี่ยนเซ็นเซอร์	ตัว	2	2,800.-	5,600.-
	4.2 เปลี่ยนบอร์ดคอนโทรลเลอร์	ชุด	3	3,400.-	10,200.-
	4.3 เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย	ตัว	2	2,200.-	4,400.-
	4.4 เปลี่ยนสตีปิ้งมอเตอร์	ชุด	2	3,500.-	7,000.-
	4.5 เปลี่ยนพรมขนาด 2 x 5 M	ชุด	1	2,450.-	2,450.-
	4.6 เปลี่ยนสวิตช์ปุ่มกดแบบ 2 แทร็ค	ตัว	1	800.-	800.-
	4.7 เหล็กแผ่น 2 x 3 M	ชุด	1	4,800.-	4,800.-
	4.8 ค่าแรงตรวจเช็คซ่อม	งาน	1	4,000.-	4,000.-
	รวมโซนที่ 4 เป็นเงินทั้งสิ้น				39,250.-
โซนที่ 5	ซ่อมแซมโซนที่ 5 โซนมิติใกล้ตัว				
	5.1 เปลี่ยนกล่อง 1.3 m	ชุด	1	5,500.-	5,500.-
	5.2 เปลี่ยนจานบันจิกรยาน	ตัว	1	1,450.-	1,450.-
	5.3 เปลี่ยนหลอดแดงเครื่องจักรวิมเฮิร์ท	ตัว	1	1,500.-	1,500.-
	5.4 เปลี่ยนแกนลูกตุ้มไฟฟ้าสถิต	ตัว	1	1,800.-	1,800.-
	5.5 เปลี่ยนสวิตช์ปุ่มกดแบบ 2 แทร็ค	ตัว	3	800.-	2,400.-
	5.6 เปลี่ยนเมนบอร์ดควบคุมการทำงาน	ชุด	4	3,400.-	13,600.-
	5.7 เปลี่ยนไฟแสดงสถานะ	ตัว	2	800.-	1,600.-
	5.8 เปลี่ยนบอร์ดคอนโทรลเลอร์	ชุด	2	3,400.-	6,800.-
	5.9 เปลี่ยนหม้อแปลงไฟ AC แบบปรับแรงดันได้	ตัว	1	20,000.-	20,000.-
	5.10 อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า	ตัว	1	10,500.-	10,500.-
	5.11 เปลี่ยนมอเตอร์เทสลาคอยล์	ตัว	1	4,900.-	4,900.-
	5.12 ค่าแรงตรวจเช็คซ่อม	งาน	1	7,500.-	7,500.-
	รวมโซนที่ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น				77,550.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				255,300.-

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 255,300.- (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติพิชญ์ ดุงโคกกรวด)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชิต พิมพ์ปฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(นายวิชาญ เสงี่ยม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายก อบจ.จ.สงขลา